

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA CEIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0134-43	FECHA:	16/10/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal




Foto 3: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Sustrucción de piso de torta de concreto, por cerámico



Foto 5: FABRICACIÓN DE BALCONES



Foto 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Edvardo chocxi

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público