



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM Barrio el Paraíso JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0140-42	FECHA:	03 de Febrero de 2025



Foto 1: Fabricación e instalación de portón de metal de ingreso.



Foto 2: Sustitución de azulejo.



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.



Foto 4: Reparación de muro perimetral de Block.



Foto 5: Reparación de planchas de concreto de patio.



Foto 6: Sustitución de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM Barrio el Paraíso JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio el Paraíso
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0140-42	FECHA:	03 de Febrero de 2025



Foto1: Sustrucción de tubería PVC línea principal aguas negras.



Foto 2: Sustrucción e instalación de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 y elementos de fijación.

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público