

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0162-42	FECHA:	2/12/2025



Foto 1: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL




Foto 2: Reparación de cuneta de concreto + Rejilla



Foto 3: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 5: Reparación de Caja de Registro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

