

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA FLORIDA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0162-42	FECHA:	22/01/2025




FOTO 1: REPARACION DE CANAL PVC



FOTO: 2 REPARACION DE CUNETA DE CONCRETO+REJILLA



FOTO 3: SUSTITUCION DE LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA POR METAL



FOTO 5: REPARACION DE CAJA DE REGISTRO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

