

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECOYOU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0208-43	FECHA:	17/02/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZING CALIBRE 26




FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL



FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



FOTO 5: FABRICACION E INSTALACION DE PUERTAS DE METAL EN BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Floridalma Choc Moo

Firma y sello del Presidente de la OPA



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

