



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                    |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------|
| DEPARTAMENTO:               | PETÉN         | MUNICIPIO:                     | SAN LUIS           |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO SANTA CRUZ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 17-09-0210-43 | FECHA:                         | 16/01/2025         |



Foto1: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 2: Sustitución de ducto electrico mas accesorios.



Foto 3: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 5: .




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público