



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CAOBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA, SAN LUIS, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0218-43	FECHA:	11/17/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal, Reparación de piso de torta de concreto sanitario



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto, Mejoramiento de piso liso por piso Cerámico (Aulas)



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto; Reparación de banquetas de concreto




Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

