

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

x

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM ALDEA LA CAOBA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA CAOBA, SAN LUIS, PETEN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0218-43	FECHA:	12/31/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal, Reparación de piso de torta de concreto sanitario



Foto 2: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujecciones, aplicación de pintura)




Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal




Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto, Mejoramiento de piso liso por piso Cerámico (Aulas)



Foto 5: Reparación de cuneta de concreto; Reparación de banquetas de concreto



Foto 6: Sustrucción inodoro completo

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y Sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

