

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO	PETÉN	MUNICIPIO	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	CASERÍO CHINCHILA ARRIBA
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO	17-02-0224-43	FECHA	9/10/2025



Foto 1 Sustrucción de estructura




Foto 2 Sustrucción de cableado




Foto 3 Sustrucción de ducto



Foto 4 Sustrucción de lamina



Foto 5 Sustrucción de lamina



Foto 6 Construcción Malla Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Sello circular de la Escuela Oficial Rural Mixta Caserío Chinchila Arriba, San Luis, Petén	 Firma del Salm Cuarter Centro Educativo Público
---	---	---