

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINCHILA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0224-43	FECHA:	11/11/2025



Foto 1: Sustrucción de lamina



Foto 2 Sustrucción de lamina



Foto 3 Sustrucción de estructuras



Foto 4 Sustrucción de lamina



Foto 5 Construcción de malla perimetral



Foto 6 Construcción Malla Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

