

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINCHILA ARRIBA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0224-43	FECHA:	18/11/2025



Foto 1: Sustitución de lamina



Foto: 2 Sustitución de lamina



Foto: 3 Sustitución de estructuras



Foto: 4 Sustitución de lamina



Foto: 5 Construcción de malla perimetral



Foto: 6 Construcción Malla Perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

