

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACALTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0228-43	FECHA:	5/02/2025



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE CAPOTE DE LÁMINA PARA LAMINA TROQUELADA



FOTO 3: SUSTITUCION DE ELEMENTOS DE FIJACION



FOTO 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA, POR METAL




FOTO 5: SUSTITUCION DE PUERTA

V

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmelina Choc
 Firma y sello del Presidente de la OPA




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

