

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

x

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO ACTELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0231-43	FECHA:	26/5/2025



Foto 1: Fabricación e Instalación de Balcones



Foto 3: Sustitución de puerta



Foto: 4 Repello en muro



Foto: 5 Sustitución de inodoro

Foto: 6

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

