

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒DURANTE ☐POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0233-43	FECHA:	15/09/2025




Foto 1: Mejoramiento de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: Reparación de muro perimetral de malla por muro perimetral de block y malla



Foto 3: fabricación e instalación de porton de metal



Foto 4: Sustitución de estura rural completa



Foto 5: Sustitución de pila de cemento




Foto 6: ACONDICIONAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

