

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NOCTUN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0233-43	FECHA:	17/10/2025



Foto 1: Mejoramiento de piso de torta de concreto por piso cerámico



Foto 2: Reparación de muro perimetral de malla por muro perimetral de tubos galvanizados y malla



Foto 3: fabricación e instalación de porton de metal




Foto 4: Sustitución de estufa rural completa




Foto 5: Sustitución de pila de cemento




Foto 6: ACONDICIONAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la DPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público