

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Balza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0240-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 1: Fabricación e instalación de puerta de metal en módulo.



Foto 2: Sustitución de ventana de madera por balcon y estructura metálica.



Foto 3: Fabricación e instalación de ventana-balcon de metal



Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal.



Foto 5: Mantenimiento a porton de entrada principal.



Foto 6: Sustitución de piso de cemento líquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Que

Firma y sello del Presidente de la OPE

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	San Luis
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea la Balza
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0240-43	FECHA:	16/01/2025



Foto 7: Reparación de torta de concreto.



Foto 8: Aplicación de pintura en interior y exterior.



Foto 9: Mantenimiento a balcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisco Quej

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público