

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA POITE CENTRO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0251-43	FECHA:	27/10/2025



Foto 1: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION DE PISO LISO POR PISO CERAMICO



Foto 4: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 5: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 6: REPARACION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

