



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FERNANDO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0254-43	FECHA:	14/11/2025



sustitucion de puerta de madera a puerta de metal



sustitucion de piso de cemento liquido



Sustitucion de balcones de metal



Sustitucion de balcones de metal



Foto: 5 Sustitucion de balcones de metal



Foto: 6 Sustitucion de pila de cemento con dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alba Luz Avila de la Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Publico

