



Ministerio de Educación
PERU

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN FRANCISCO MOLLEJON
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0272-43	FECHA:	27/10/2025



Foto 1: Sustitucion de techo



Foto 2 Sustitucion de techo




Foto 3 Sustitucion lamina



Foto 4: Sustitucion lamina



Foto 5: Sustitucion puerta



Foto 6: SuSustitucion puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la DPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

