

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL EDUCACIÓN BÁSICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO TIKAJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0273-45	FECHA:	28/07/2025



Foto 1: Mejoramiento de piso líquido por cerámico






Foto 2: Sustitución de balcones de madera y malla metálica por valcones de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la CPE




 Firma y Sello Director Centro Educativo

