

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO NACIMIENTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0299-43	FECHA:	16/01/2025



Foto1: Sustitución de lamina por lamina troquelada calibre 26.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal.



Foto 3: Sustitución de piso liquido




Foto 4: Sustitución de puertas de metal

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el plan de mantenimiento.



Firma y sello del Presidente de la OPR





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

