

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CHINAJA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-12-0335-42	FECHA:	26/02/2025



Foto 1: SUSTITUCION DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA SOPORTE DE MADERA POR METAL



Foto 3: MANTENIMIENTO A PUERTAS DE METAL



Foto 4: MANTENIMIENTO A BALCONES



Foto 5: SUSTITUCION DE DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIO



Foto 6: SUSTITUCION DE PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---