

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NIMLAJA NARANJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0504-43	FECHA:	18/09/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada.



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura , lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustrucción de chapas



Foto 6: Sustrucción de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelino Sob...
Firma y sello del Presidente de la OPF

Patricia...
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NIMLAJA NARANJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0504-43	FECHA:	18/09/2025



Foto 7: Reparación de banquetas de concreto



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maseelina Sub eoc
Firma y sello del Presidente de la OPF



P. [Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

