

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NIMLAJA NARANJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0504-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de capote de támina para lámina troquelada



Foto 3: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura , lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)




Foto 5: Sustrución de chapas



Foto 6: Sustrución de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Marcelino Sub CAC
Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA PRIMARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NIMLAJA NARANJAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-0504-43	FECHA:	31/10/2025



Foto 7: Reparación de banquetas de concreto



Foto 8: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Mascelino Subco
Firma y sello del Presidente de la OPE



P...
Firma y Sello-Director Centro Educativo Público

