

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA MOPAN-CASTELLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO TIKAJAL, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1077-43	FECHA:	12/09/2025




Foto 1: SUTITUCION DE PLAFONERAS



Foto 2: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 3: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 4: SUSTITUCION DE FILIPONES



Foto 5: SUSTITUCION DE TABLEROS DE FILIPONES



Foto 6: REPARACION DE CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA MOPAN-CASTELLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO TIKAJAL, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1077-43	FECHA:	12/09/2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE PUERTAS.



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE BALCOES DE METAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE CANAL DE METAL



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODORO



Foto 5: REPARACIÓN DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE LAMPARA TIPO LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público