

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA MOPAN CASTELLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO TIKAJAL, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1077-423	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: SUTITUCION DE PUERTAS



Foto 2: SUSTITUCION DE BALCONES DE METAL




Foto 3: SUSTITUCION DE CANAL DE METAL



Foto 4: SUSTITUCION DE INHODOROS




Foto 5: REPARACION DE PLANCHA DE CONCRETO DE PATIO



Foto 6: SUSTITUCION DE LAMPARAS TIPO LED

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM MAYA MOPAN CASTELLANO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO TIKAJAL, SAN LUIS, PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-1077-423	FECHA:	31/10/2025



Foto 1: SUTITUCION DE PLAFONERAS.




Foto 2: SUSTITUCION DE INTERRUPTORES DOBLES



Foto 3: SUSTITUCION DE TOMACORRIENTES DOBLES



Foto 4: SUSTITUCION DE FLIPONES



Foto 5: SUSTITUCION DE TABLEROS DE FLIPONES



Foto 6: REPARACION DEL CABLEADO ELECTRICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF	Firma y sello Director Centro Educativo Publico
---	--