

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO IXYUC
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2193-43	FECHA:	12/11/2025



Foto 1: Trabajo entregado de puertas nuevas de metal.



Foto 2: Escuela con pintura nueva



Foto 3: Finalización de pintura en muros exteriores e interiores



Foto 4: Trabajo finalizado de muro perimetral poste de tubo galvanizado y malla de 2 metros de alto.



Foto 5: Muro perimetral finalizado con tubo galvanizado y malla



Foto 6: Entrega de porton de metal de ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

