

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIALRURAL MIXTA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2325-43	FECHA:	11/09/2025




Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LIQUIDO A CERAMICA ANTIDESLIZANTE CORREDOR



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE LA GALERA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO LIQUIDO A CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS, DENTRO Y FUERA




Foto 5: DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS EN LA DIRECCIÓN Y LOS BAÑOS



Foto 6: ACONDICIONAMIENTO DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Yanira Ipiña Morales
Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público