

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIALRURAL MIXTA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2325-43	FECHA:	15 DE OCTUBRE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA



Foto 2 SUSTITUCIÓN DE LIQUIDO A CERÁMICA ANTIDESLIZANTE CORREDOR



Foto: 3 SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE LA GALERA



Foto: 4 SUSTITUCION DE PISO LÍQUIDO A CERAMICA ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS, DENTRO Y FUERA



Foto: 5 DUCTO ELECTRICO MAS ACCESORIOS EN LA DIRECCIÓN Y LOS BAÑOS



Foto: 6 FABRICACIÓN E INSTALACION DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Yanira Piña morales
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

