

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA J.V	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHACTÉ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2325-43	FECHA:	10 DE NOVIEMBRE 2025



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE BANQUETA



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LIQUIDO A CERÁMICA ANTIDESLIZANTE CORREDOR




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LAMINA DE LA GALERA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PISO LÍQUIDO A CERÁMICA ANTIDESLIZANTE EN BAÑOS, DENTRO Y FUERA



Foto 5: DUCTO ELÉCTRICO MAS ACCESORIOS EN LA DIRECCIÓN Y LOS BAÑOS




Foto 6: FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE VENTANAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Francisca Yanira (Piña m...
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

