

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALEA CHACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2353-42	FECHA:	3/02/2025



Foto 1. Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 2. Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3. Sustrucción de puerta.



Foto 4. Sustrucción de puertas en servicios sanitarios



Foto 5. Sustrucción de balcones de metal.



Foto 6. Sustrucción de piso cerámico.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM JV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALEA CHACATE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2353-42	FECHA:	3/02/2025



Foto 7. Pintura en muro exteriores e interiores.



Foto 8. Sustitución de ducto eléctrico + accesorios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente de la OPE


 Firma y Sello Director Centro Educativo Público