

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SECOYOU
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2486-42	FECHA:	11/11/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTA




FOTO 4: SUSTITUCION DE PUERTAS PARA BAÑOS



FOTO 5: SUSTITUCION DE VENTANAS POR BALCONES



FOTO 6: SUSTITUCION DE PISO LISO POR PISO CERAMICO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Floridalma Choc Mío

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

