



Ministerio de Educación
GOBIERNO DE SAN LUIS

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-2727-45	FECHA:	3/02/2025



Foto 1: Pintura en muros exterior e interior.



Foto 2: Sustitución de piso cerámico.



Foto 3: Sustitución inodoro



Foto 4: Sustitución de tubería línea principal



Foto 5: Sustitución de llave de chorro.



Foto 6: Sustitución de puertas en servicios sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lubia Marina Nejera Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación

SITUACIÓN DE DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

Versión 1

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXBOBÓ
ESTABLECIMIENTO:	17-09-2727-45	FECHA:	3/02/2025



Foto 1: Mantenimiento a balcones de metal.





Foto 2: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26.



Foto 3: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 4: Sustitución de ducto eléctrico + accesorio.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lubia Marina Mojera Hernandez

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

