

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CAIN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3187-45	FECHA:	15/01/2025



FOTO 1: SUSTITUCION DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



FOTO 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE MADERA, POR METAL



FOTO 3: SUSTITUCION DE PUERTA



FOTO 4: SUSTITUCION DE DEPOSITO DE AGUA 1700 LT



FOTO 5: SUSTITUCION INODORO



FOTO 6: SUSTITUCION INODORO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE
Edy V. Torres Hernández
I.N.E.B. DE TELESECUNDARIA J.V.

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN CASERIO CAIN SAN LUIS PETEN