



Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO BETHEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3466-43	FECHA:	11/09/2025




Foto 1: Sustrucción de de inodoros.



Foto 2: Reparación de muro de contención y tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 3: Reparación de muro de contención y tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 4: Reparación de muro de contención y tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 5: Reparación de muro de contención y tubo Hg y malla galvanizada.



Foto 6: Reparación de muro de contención y tubo Hg y malla galvanizada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público