

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BALZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3906-45	FECHA:	13/10/2025



Foto 1: DESINSTALACIÓN DE LAMINA



Foto 2: DESINSTALACIÓN DE LÁMINA



Foto 3: SDESINSTALACION DE ESTRUCTURA PORTANTE



Foto 4: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 5: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE SOPORTE



Foto 6 SUSTITUCION DE LAMINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto Gonzalez Coy

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAN LUIS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB DE TELESECUNDARIA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA BALZA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-09-3906-45	FECHA:	20/10/2025





Foto 1: SUSTITUCION DE PUERTAS DE METAL



INSTALACIÓN DE PUERTAS




Foto 3: INSTALACIÓN DE PUERTAS



INSTALACIÓN DE PUERTA



INSTALACION DE PUERTAS



INSTALACIÓN DE PUERTA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Roberto Gonzales Coy

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

