

REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA, SAYAXCHÉ PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0039-42	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto1:
1.1 SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2:
1.2 SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



Foto 3:
2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 4:
4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 5:
5.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 6:
5.7 MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y Sello del Representante de la O.P.F.
PADRES DE FAMILIA
SAYAXCHÉ, PETÉN



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA, SAYAXCHÉ PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0039-42	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto 7:
8.2 REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETOS



Foto 8:
9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES




Foto 9:
17.3 SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED




Foto 10:
17.5 SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 11:
17.7 SUSTITUCIÓN INTERRUPTORES DOBLES



Foto 12:
17.8 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA, SAYAXCHÉ PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0039-42	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto 13:
17.11 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO



Foto 14:




Foto 14:




Foto 15:




Foto 15:




Foto 16:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

	
---	--