

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0044-41	FECHA:	31/01/2025



Foto 1: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 2: Pintura en muros exteriores e interiores.



Foto 3: Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto.



Foto 5: sustitucion de piso de cemento liquido



Foto 6: sustitucion de lamina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

César Xonajá

Firma y sello del Presidente de la COPB



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	COPB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS PACAYAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-13-0044-41	FECHA:	31/01/2025



foto1: mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

César Xoná Ja

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

