

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RAMONAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0068-43	FECHA:	10/09/2025



Foto 1 Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2 Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3 División de lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 4 Sustitución de puerta



foto 5 Sustitución de balcones de metal




foto 6 Sustitución de piso de cemento líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO

PRA-FOR-123
Versión 1

Negrita"PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL RAMONAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0068-43	FECHA:	9/10/2025




Foto 7




Foto




Foto



Foto



Foto



foto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CEE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

