



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Semuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0087-43	FECHA:	1/12/2025



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda Gue Choc

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Semuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0087-43	FECHA:	1/12/2025



Foto7: Reparación de sistema eléctrico



Foto7: Reparación de sistema eléctrico



Foto 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 10: Sustitución de depósito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Herlinda Quechoc

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

