



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Semuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0087-43	FECHA:	17/12/2025




Foto 1: Sustitución de lámina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitucion de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Sustitución de puertas



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 6: Mantenimiento a estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda Guc choc

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Semuy
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0087-43	FECHA:	17/12/2025



Foto7: Reparación de sistema eléctrico



Foto8: Canales y Bajadas de agua pluvial



Foto 9: Sustitución de pila de cemento de dos lavadero



Foto 10: Sustitución de depósito de agua 1700 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Herlinda Gue ch
Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo
Firma y Sello Director Centro Educativo

