

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA, SAYAXCHÉ PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0039-42	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto 7:
8.2 REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETOS



Foto 8:
9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 9:
17.3 SUSTITUCIÓN DE LAMPARAS TIPO LED



Foto 10:
17.5 SUSTITUCIÓN DE PLAFONERAS



Foto 11:
17.7 SUSTITUCIÓN INTERRUPTORES DOBLES



Foto 12:
17.8 SUSTITUCIÓN DE TOMACORRIENTES DOBLES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas, fotos y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del COPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO **PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA, SAYAXCHÉ PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0094-43	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto1:
1.1 SUSTITUCIÓN DE LAMINA POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBR 26



Foto2:
2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE METAL POR METAL, COSTANERA 2'X3' CALIBRE 16+ INSTALACIÓN



Foto 3:
4.1 MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CEPILLADO, APLICACIÓN DE PINTURA)



Foto 4:
5.7 MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL



Foto 5:
8.2 REPARACIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO



Foto 6:
9.1 PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SANTA RITA
SAYAXCHÉ, PETÉN

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
DIRECCIÓN
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SANTA RITA
SAYAXCHÉ, PETÉN

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA, SAYAXCHÉ PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0094-43	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto 7:
10.3 SUSTITUCIÓN INODORO + INSTALACIÓN



Foto 8:
12.1 MANTENIMIENTO A PORTONES DE METAL




Foto 9:
17.12 SUSTITUCIÓN DE DUCTO ELECTRICO + ACCESORIOS+ INSTALACIÓN



Foto 10:
18.4 REPARACIÓN DE CISTERNA DE CONCRETO



Foto 11:
19.4 FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE PUERTAS DE METAL EN BAÑOS



Foto 12:
21.4 SELLADO DE GRIETAS Y FISURAS EN MUROS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la CPT



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA, SAYAXCHÉ PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0039-42	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto 1:
1.1 SUSTITUCIÓN DE LAMINA, POR LAMINA TROQUELADA ALUZINC CALIBRE 26



Foto 2:
1.2 SUSTITUCIÓN DE CAPOTE DE LAMINA PARA LAMINA TROQUELADA



Foto 3:
2.3 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE DE METAL, POR METAL



Foto 4:
4.3 SUSTITUCIÓN DE PUERTAS



Foto 5:
5.2 SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANA



Foto 6:
5.7 MANTENIMIENTO A BALCONES DE METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales para actualizar el número de hojas.

Firma y sello del



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHÉ
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA RITA, SAYAXCHÉ PETÉN
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0039-42	FECHA:	20 DE FEBRERO 2025



Foto 13:
17.11 REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO

Foto 14:

Foto 14:

Foto 15:

Foto 15:

Foto 16:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

