



Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1


DEPARTAMENTO:	PETÉN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN MIGUEL EL ALTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0105-43	FECHA:	14/11/2025




Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 de 20 pies, Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 de 17 pies



Sustitución de ventanas de madera por PVC mas vidrio (1.17 X 1.63)



Mantenimiento a balcones de metal



Sustitución de piso de granito



pintura en muros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN MIGUEL EL ALTO
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAYAXCHE, PETEN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
CASERIO SAN MIGUEL EL ALTO
SAYAXCHE, PETEN

