

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío San Miguel El Alto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0105-43	FECHA:	28/11/2025



Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 de 20 pies, Sustitución de lámina, por lámina troquelada calibre 26 de 17 pies



Foto 2: Sustitución de ventanas de madera por PVC mas vidrio (1.17 X 1.63)



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitución de piso de granito



Foto 5: pintura en muros

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]
Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN MIGUEL EL ALTO
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAYAXCHÉ, PETÉN

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
DIRECCIÓN
CASERIO SAN MIGUEL EL ALTO
SAYAXCHÉ, PETÉN