

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0106-43	FECHA:	10/10/2025



FOTO 1: Sustrución de lamina, por lamina troquelada calibre 26



FOTO 2: Sustrución de estructura de soporte de metal, por metal



FOTO 3: Sustrución de estructura de metal de ventana por ventana de pvc.



FOTO 4: Sustrución de balcones de metal por metal.



FOTO 5: Sustrución de puertas de metal por metal.



FOTO 6: Pintura de muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la QPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

