

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ZAPOTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0106-43	FECHA:	10/11/2025



FOTO 1: Sustitucion de lamina, por lamina troquelada calibre 26



FOTO 2: Sustitución de estructura de soporte de metal, por metal



FOT 3: Sustitucion de estructura de metal de ventana por ventana de pvc.




FOTO 4: susticuion de balcones de metal por metal.




FOTO 5: Sustitucion de puertas de metal por metal.





FOTO 6: Pintura de muros exteriores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--