

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Democracia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-134-45	FECHA:	13/09/2025



FOTO 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada o acanalada aluzinc calibre 26



FOTO 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal




FOTO 3: Sustrucción de Puerta




FOTO 4: Sustrucción de balcones de metal




FOTO 5: Reparación de cableado eléctrico



FOTO 6: Sustrucción de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---