

REGISTRO FOTOGRÁFICO

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123

 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	Peten	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio El Porvenir
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0156-43	FECHA:	14/01/2025



Repación de cerco de alambre de pua



Reparación de torta de concreto



Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Sustitución de lamparas por focos ahorradores



Repación de cableado electrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.

[Signature]



Firma y sello del Presidente del OPE

[Signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público