

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0168-42	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA VIRGENCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	FECHA:	15/01/2024




Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 ✓



Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) ✓



Sustitución de puerta ✓



Mantenimiento a estructura de metal de ventana ✓




Reparación de bajada de agua pluvial, tubo PVC 3" ✓



Pintura en muros exteriores e interiores ✓

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	PETEN	MUNICIPIO:	SAYAXCHE
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0168-42	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO LA VIRGENCITA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	FECHA:	15/01/2024



Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto y tanque)



Instalación de tubería principal de pvc



Instalación de unidades luz (incluye interruptor, ducto y cable eléctrico)



Sustitución de depósito de agua 1000 lt

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Eas Euzen en

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

