



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Petén	MUNICIPIO:	Sayaxché
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Centro Oficial de Preprimaria Bilingüe Caserio La Ceiba	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio La Ceiba
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	17-10-0238-41	FECHA:	17/01/2025



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 ✓



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera, por metal ✓



Foto 3: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 ✓



Foto 4: Sustrucción de puerta ✓




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Suwaldo Caal choc
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

